

Thema: Schäden am Generator durch mögliches Eindringen von Spitzwasser
Hersteller: Citroen
Modell: C2 1.6 mit NFU(TU5JP4) Motor

Beschreibung:

Es besteht die Gefahr von Schäden am Generator durch mögliches Eindringen von Spitzwasser. Abhilfe schafft die Nachrüstung eines Spritzschutzes mit der Citroen Teilenummer 7104.FL

Diese technische Information betrifft unsere Generatoren 9090251 und 9090170. Reklamationen aufgrund von Korrosionsschäden, die durch das Eindringen von Wasser entstanden sind, sind nicht gerechtfertigt und werden daher nicht anerkannt.

M. Friesen GmbH

Postfach 100 208 - 16502 Oranienburg
Am Heidering 16 - 16515 Oranienburg
Tel. (03301) 83 14 10
Fax (03301) 83 14 15